


1. Jak naplnit zásobník housenkou spon

Držte tělo kleští, zmáčkněte knoflík (A) dolů a vytáhněte vytlačovací posuvník spon dozadu až Vám zůstane v ruce. Na obrázku je již posuvník




Vložte 1 housenku spon, nožičkama nahoru! Vraťte vytlačovací posuvník, zatlačíte s ním housenku spon a zajistíte zajišťovací knoflík.




2. Jak otevřít kryt zásobníku pásky

Položte palec do středu krytu (C) a prsty na kraj (B), zatáhněte za výstupek u (B) a kryt se Vám




Dále otevřete podlouhlý kryt na protažení pásky, vycvakáte na 4 místech (D)



3. Přípravení k provozu – natažení pásky

Máte otevřený kryt zásobníku.





Vložte pásku a protáhněte ji přes podlouhlý kryt, nechte pásku cca 2 cm koukat ven.




Následně kryt zavřete, zacvakáte do příchytu, aby se neotevřel.



Protáhněte pásku předním nosem, přetáhněte ji a podržte palcem (E). Pozor, pásku držte v dostatečné vzdálenosti od nosu, aby nemohlo dojít k poranění.



Zmáčkněte ovládací rukojeť (F), vázací kleště se zmáčkou-spojí a zachycovač pásky drží pásku (G). Pokud zachycovač pásky nechytí, znovu SILNĚJI zmáčkněte rukojeť (F).



4. Jak svazovat větve, stonky atd.

Přitiskněte pásku na svazovaný předmět tak, aby byl předmět (např. stonek) uvnitř kleští. Následně zmáčkněte spoušť, pásky se spojí a zajistí sponou, následně nůž automaticky pásku přereže a páska se automaticky znovu natáhne.

Spojení páskou můžete udělat volné, nebo velmi těsné, záleží, jak moc vytáhnete pásku dovnitř kleští.



5. Jak vyměnit nůž v čelistích

Pokud se řezací nůž časem opotřebí, nedokáže účinně odříznout pásku, je potřeba ho vyměnit za nový pomocí kleští. Chytněte kleštěma nůž, vytáhněte ho a zasuňte nový, při správném zasunutí zacvakne. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili ostří řezacího nože.

Jelikož je nůž mimořádně ostrý, zacházejte s ním velmi opatrně, aby během výměny nože nedošlo ke zranění.



6. Odstranění uvízlých sponek

Vytáhněte posuvník spon, vytáhněte spony, které jdou samovolně vyndat (naklopením kleští). Vezměte si malý plochý šroubovák a uvolněte zaseknuté spony v přední části (H)



7. Příslušenství:

Náhradní
příslušenství
pro
SPX02
SPX05
SPX06

Spony pro
automatické
sponkovačky

8901



Náhradní nůž

8908



Náhradní
posuvník spon

8801-9



Náhradní
pružina

8909



Bílá vázací
páska 72 mm

8801-4



Červená vázací
páska 72 mm 8801-1



Modrá vázací
páska 72 mm 8801-2



Zelená vázací
páska 72 mm 8801-3



Bílá vázací
páska 95 mm

V roce 2022 nedostupná

Červená
vázací páska 95 mm 8801-7



Modrá vázací
páska 95 mm 8801-6




Zelená vázací
páska 95 mm

8801-5



Kleště **SPX02**
pro pásy
průměru
až 72mm

8102



Kleště **SPX05**
pro pásy
průměru
až 72mm

8105




Kleště **SPX06**
pro pásy
průměru
až 95 mm

8106



8. Popis automatických kleští na pásku SPX02, SPX05 a SPX06



1. Otevírací kryt pro protažení pásky
2. Zajišťovací kolík
3. Pojistný kroužek pro kolík
4. Držák pásky
5. Šroubky
6. Ostrý ocelový nůž
7. Listová pružina
8. Kryt zásobníku spon
9. Jednotka zásobníku
10. Posuvník spon do zásobníku
11. Listová pružina
12. Háček
13. Tažná pružina
14. Svorka
15. Opěrná detička
16. Venkovní kryt
17. Kolík
18. Tlačná destička
19. Spojovací destička
20. Jednotka zachycovače pásky
21. Pružinka
22. Venkovní kryt
23. Pružina
24. Kryt
25. Kryt
26. Zajišťovací kolík
27. Zajišťovací kolík
28. Spoušť - rukojeť
29. Pojistný kroužek pro kolík
30. Kolík

Mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste projevil(a) nám a našemu výrobku. Koupí tohoto výrobku jste se rozhodl(a) pro vysoce kvalitní přístroj, který odpovídá aktuálnímu bezpečnostnímu standardu.

Skladování: v suchu a teple.

Upozornění 1: do sešívacích čelistí nikdy nedávejte ruce, prsty!

Upozornění 2: kleště nepokládejte do bahna, louže a jiných ploch, kde dojde k znečištění!

Údržba: kleště udržujte čisté, pohyblivé části můžete promazat olejem (WD).

Země určení: Česká republika CZ, Slovenská republika SK

Vyrobeno (made in) v Číně.

Distributor, prodejce: EMICO 1989 s.r.o., Staročeská náves 3, CZ 330 27 Vejprnice – Plzeň, IČ: 26352150

E-mail: info@spojovace.cz, tel.: 775 785 111